

كيف تبني "روبوت" حقيقي؟

٢٠- الأمان الصناعي


د. علاء خميس

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

السلامة ومخاطر الحرائق بالإضافة لوضع كافة الترتيبات والإجراءات والاستعدادات والحلول المناسبة والضرورية ومراعاة تكامل هذه الإجراءات مع بعضها البعض.

يمكن النظر للأمن الصناعي والمدنى في التطبيقات الروبوتية من منظورين مختلفين.. الأول يتعلق بما يتحققه الروبوت من أمان للعنصر البشري بإبعاد العاملين عن أماكن العمل غير الصحية أو الخطيرة.. والثاني خاص بحماية العامل البشري مما قد ينتع عن استخدام الروبوت من أخطار.

يقدم المنظور الأول.. المبرر القوى الذي يرجع استخدام الروبوت في المجال الصناعي والخدمي حتى يصرف النظر عن الاعتبارات الاقتصادية.. وبصفة خاصة في الدول التي تتمتع بتشريعات جدية منظمة لحقوق العمال.. وقد ساهم استخدام الروبوتات في المصانع والمعامل بشكل كبير في الحد من الحوادث والإصابات التي تحدث للعمال نتيجة تعرضهم لمخاطر العمل



(١)

وغيرها من الأعمال الإنتاجية. ولما كان الإنسان يشكل جزءاً مهماً في الصناعة.. فقد أصبح من الضروري توفير الأمان الصناعي والمدنى في التطبيقات الروبوتية. ولما كانت المهمة الأساسية للأمن الصناعي مهمة وقائية.. فإن نجاحها يتوقف على سالم يحدث بالدرجة الأولى وليس على ما حدث. تتضمن إجراءات الأمان الصناعي مجموعة الأساليب والجهود الهندسية والتقطيعية التي يجب أن تتخذ لمنع أي عمل مقصود أو غير مقصود قد يؤدي إلى عرقلة استمرارية الانتاج في المنشأة تحت كافة الظروف.. وكذا التقليل وحصر آثار أي إصابة قد تحدث. لذلك.. نجد أن من مهام الأمن الصناعي.. تحديد وتحليل المخاطر الأمنية ومخاطر

الرسالة إليه من معهد JPL (Jet Propulsion Laboratory) بولاية كاليفورنيا على بعد ٢٠٠ مليون كم والتي ترسل بسرعة الضوء وتستغرق ١١ دقيقة للوصول إلى الروبوت.. وحتى الآن.. قطع Opportunity Spirit بحوالي ١١ ميلاً وقاما بإرسال أكثر من ١٦٠ ألف صورة إلى المحطة الأرضية. وفي المساء.. يدخل الروبوت حالة السكون Sleep Mode لتوفير الطاقة الكهربائية المستمدة من الشمس. ويحتوى الروبوت أيضاً على منظومة رؤية روبوتية تساعد على تجنب الاصطدام حتى يحمي الروبوت نفسه من الآذى محققاً بذلك القانون الثالث من قوانين الروبوتية.

وفي التطبيقات الصناعية أيضاً.. تعتبر قوانين الروبوتية الأساسى القوى لمفهوم الأمان الصناعي للبشر المتعاملين مع الروبوت وللروبوت نفسه. لقد أحدث دخول الروبوت بشكل فعال في مجال العمل والإنتاج ثورة هائلة في الوسائل والأساليب الصناعية وبشكل خاص في بعض الاستخدامات.. كالنقل ومناولة المواد والتجميع واللحام والطلاء والفحص

لا شك.. أن تصنيع آلة تشبه الإنسان - بقدر الإمكان - وتحقق تتوافق بين معنى العبودية أو الطاعة لعمداء لأوامر المشغل البشري وبين ذلك الذي يؤهل هذه الآلة لاتخاذ قرار المناسب في الوقت المناسب دون تدخل بشري.. هو الحلم الذي حاول المتخصصون في مجال روبوتية تحقيقه. ويري البعض.. أن تحقيق هذا الحلم ما هو إلا مسألة وقت.. ولكن.. عند حل المشاكل الفنية المتعلقة بإمكانية الحصول على هذا العبد الذكي أو هذه الآلة سوف تظهر مشاكل أخرى سيكولوجية تتعلق باحتمال أن يكون لهذه الآلة القدرة على الضرر بالإنسان.. لذا.. قام مكتاب الأمريكي الروسي الأصل اسحاق آسيموف" في روايات تخيل العلمي التي قام بتأليفها وضع ما أطلق عليه قوانين روبوتية.. والتي تقضي بالآتي:

- يجب لا يؤذى الروبوت أو يضر بالإنسان في حالة استخدامه أو عدم استخدامه.. ولا يؤذى ذلك بطريقة غير مباشرة.

- يجب أن يخضع الروبوت ويطيع الإنسان دائمًا.. على لا يتعارض هذا مع القانون الأول.

- يجب أن يحمي الروبوت نفسه من الآذى.. على لا يتعارض هذا مع القانون الأول والثاني.

إذاً أمعنا النظر في الروبوتات المعاصرة.. نجد أنها تحقق بشكل أو بآخر قوانين الروبوتية.. فعلى سبيل المثال.. تعمل مستشعرات الاقتراب Proximity والتصادم في الروبوتات على تحقيق القانون الأول.. حيث يستطيع الروبوت بها تجنب تعريض الإنسان للخطر.. نجد أيضًا.. أن القانونين الثاني والثالث يتحققان في روبوتات وكالة الفضاء الأمريكية NASA مثل التوأم Spirit و Opportunity - شكل رقم (١) -

المتواجدان منذ يناير ٢٠٠٤ حتى الآن على سطح كوكب المريخ في مهمة تقدر تكلفتها بـ ٨٢٠ مليون دولار وتهدف إلى كشف ما إذا كان كوكب المريخ قد عرف بيئته رطبة لفترة طويلة تسمح بالحياة على سطحه أم لا.. يقوم الروبوت بإطاعة وتنفيذ الأوامر (القانون الثاني)

(٢)





و خاصة في المعامل والمصانع التي تمتاز ببيئة خطرة على الإنسان - كمحطات توليد الطاقة النووية - مما ساعد على تحسين ظروف العمل.

يتعلق النظرؤ الشائسي للأمن الصناعي.. بحماية العامل البشري مما قد ينتج من استخدام الروبوت من أخطار وأصابات عمل. وفي الموسوعة الحديثة في الأمن الصناعي.. تم تعريف إصابة العمل على أنها كل ضرر جسدي يلحق بالشخص نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه. وقد يعتقد البعض إذا ما نظر إلى إصابات العمل نظرة سطحية.. أنها بسيطة لا تستدعي الاهتمام الذي يبذل نحوها.. ولكن الواقع يؤكد أنها نسبة ضخمة تتعذر ما تفتقده الدول في بعض الحروب. على سبيل المثال.. يقدر عدد إصابات العمل في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالى ٥٥٢٤ إصابة العام الماضي ٢٠٠٦ بنسبة انخفاض نحو ٦٪ عن عام ٢٠٠١.. بينما لا تتعذر الإصابات في صفوف القوات المسلحة الأمريكية ٣٥٢٨ إصابة منذ بداية غزوها للعراق حتى يناير ٢٠٠٦.. طبقاً للإحصائيات التي تنشرها وزارة الدفاع الأمريكية.

تشير هذه الإحصائيات.. إلى الواقع المخيف الذي تشكله إصابات العمل.. مما دفع الكثير من اتحادات العمال والنقابات المهنية إلى وضع قوانين وتشريعات الأمان الصناعي الكفيلة بوقاية العمال والمحافظة على صحتهم وتحسين ظروف العمل. إن الحادث لاقع جزأاً.. بل لابد لكل حادث من سبب أو أسباب.. ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى إنسانية وفنية.. تتعلق الأسباب الإنسانية.. بالتصورات والأعمال غير المأمونة التي يقوم بها بعض العمال أثناء العمل.. مثل عدم الانتباه أو مخالفه التعليمات المكتوبة أو عدم

(٢)

بالماء الصناعي في التطبيقات الروبوتية.. وتكتفى بالإشارة إلى المواصفة القياسية American National Standards Institute-Robotic Industries Association Standard RIA R15.06/ ANSI RIA R15.06/ tion Standard ANSI التي قام بوضعها المعهد القومنامي الأمريكي للتوكيد القياسي بالتعاون مع اتحاد الصناعات الروبوتية.. وتشتمل على كل ما يتعلق بتوفير احتياجات الأمان الصناعي من تشغيل وبرمجة واختبار وصيانة الروبوت. تشرح هذه المواصفة أيضاً.. قواعد حماية خلية العمل الروبوتية. تحدد المواصفة ANSI / RIA R15.06 / RIA R15.06 أربع نقاط لحفظ على سلامة الروبوت وحماية الأجهزة الملحقة والمشغل البشري و الملقن أو المبرمج بالإضافة إلى أفراد الصيانة.

حماية الروبوت

تعتمد درجة ونوع منظومة الحماية على درجة الخطورة التي تمثلها خلية العمل الروبوتية. ويجب أن تتضمن خطة الأمان الصناعي حماية الأجهزة وإقامة حواجز حول الخلية كما هو مبين بالشكل رقم (١). وعادة.. ما يتم تقسيم خلية العمل إلى ثلاث مناطق كما هو مبين بالشكل رقم (٧). المنطقة الأولى.. هي المنطقة الواقعه خارج خلية العمل والتي لا يوجد بها أي قيود على مرور العمال. أما المنطقة الثانية.. فهي المنطقة الواقعه داخل خلية العمل

(١). ويتحليل هذه الدراسة.. انتصح أنه يجب التركيز على ثلاثة نقاط لتقليل الحوادث في التطبيقات الصناعية وهي:

- مراعاة التصميم الأمثل للموقع الخاص بالوحدات الروبوتية.. ويشمل ذلك تجهيز القواعد الخاصة بأدوات التشغيل الثقيلة في الخلية والقواعد الخاصة بتنشيط وضع الروبوت بالنسبة للمعدات والماليكين المعاونة وكذلك تجهيز أي ملحقات خاصة بحماية الروبوت ومستلزماته من الظروف المحيطة مثل درجات الحرارة العالية والأدخنة والمواد القابلة للاشتغال والضوضاء الإلكترونية بالإضافة إلى تأمين خلية عمل الروبوت بوضع حرم آمن حولها يمقلاد تواشجي Interlock يقوم بتفعيل دائرة الإنذار عند فتح باب الحاجز كما هو موضح بالشكل رقم (٥). وتقع على عاتق مصمم خلية العمل.. ضرورة توفير عناصر الأمان للعامل البشري في المقام الأول.. مع مراعاة أمان الروبوت نفسه في المقام الثاني لأن أي عطل يمكن أن يؤدي إلى توقف الإنتاج.

- توفير التدريب لكـ المتعاملين مع الخلية الروبوتية.. بالإضافة إلى تدريب شامل لجميع مستويات العمالة بدءاً من الإدارة العليا فالطاقم الهندسى فمجموعات العمالة وانتهاء بجموعة الصيانة والأمن الصناعي.

- توفير الصيانة بشكل مستمر.. من خلال توفير طاقم صيانة مدرب ذي مهارة عالية.. وبرامج للصيانة الوقائية.. بالإضافة إلى إنشاء نظام مستقر لتقدير قطع الغيار وترشيد استخدامها.

وقد تم وضع كثير من المواصفات القياسية للأمن الصناعي مثل Occupational Safety and Health Administration (OSHA) والتى وضعت عام ١٩٧٠ وتعتبر أساس قواعد الأمان الصناعي بصفة عامة.. ولكنها لا تتضمن أي قواعد تتعلق

استعمال أو تعطيل أجهزة الوقاية أو استعمال أدوات أو معدات غير صالحة أو نقص في التدريب أو المعلومات أو العمل في غير الاختصاص أو العمل بدون تنبيه الآخرين أو العمل بطريقة غير سليمة. أما الأسباب الفنية.. فتتعلق بظروف وترتيب مكان العمل أو عدم ملاءمة تحطيم أداء العمل أو وجود آلات وأدوات ومواد غير مامونة أو عدم ملاءمة أو نقص أجهزة ووسائل الوقاية أو حدوث بعض المشاكل في منظومة التحكم أو مشاكل ميكانيكية. تنتع المشاكل في منظومة التحكم نتيجة خطأ في برمجة الروبوت أو حدوث تداخل بسبب الضوضاء الإلكترونية أو نتيجة أخطاء أو تسرب في منظومة التغذية الهيدروليكيه أو النيوماتيكية. وعادة..

ما تنتع المشاكل الميكانيكية عن التحميل الزائد للروبوت مما يؤدي إلى سقوط الغرض المكلف ببنائه أو بسبب التاكل أو الانصياع الميكانيكي للعامال البشري في المقام الاول.. مع عدم توفير صيانة دورية. وعادة.. ما يتم الاعتماد على تحليل شجرة الأخطاء Fault Tree الموضحة بالشكل رقم (٢) لتابعة التدرج الزمني وحصر الأسباب التي أدت إلى وقوع خطأ في المنظومة.

وفي دراسة أجريت في اليابان عن أسباب إصابات العمل في التطبيقات الروبوتية.. تم تحديد ثمانية أسباب رئيسية كما هو مبين بالجدول رقم

جدول رقم (١): أسباب الإصابات في التطبيقات الروبوتية

السبب	النسبة %
- أداء غير سليم للروبوت في حالة تشغيله إلى نتيجة خطأ في المنظومة.	٥,٦
- أداء غير سليم للأجهزة الملحقة في خلية العمل خلال التشغيل.	٥,٦
- دخول المشغل البشري في نطاق عمل الروبوت شكل رقم (٣).	١١,٢
- خطأ بشري في تلkin أو برمجة الروبوت يؤدي إلى حدوث تصدام كما هو مبين بالشكل رقم (٤) عند الانتقال من النقطة A إلى النقطة B على سبيل المثال.	١٦,٦
- أداء غير سليم للروبوت في حالة التشغيل اليدوي نتيجة خطأ في المنظومة.	١٦,٦
- أداء غير سليم للروبوت خلال الصيانة والاختبار.	١٦,٦
- أداء غير سليم للأجهزة الملحقة في خلية العمل خلال الصيانة والاختبار.	١٦,٦
- أسباب أخرى...	١١,٢

(٤)

الاصبع يتوقف الروبوت عن الحركة.

- عدم السماح بدخول أي شخص غير مدرب إلى منطقة عمل الروبوت.

حماية أفراد الصيانة

RIA/ANSI تحديد المعايير R15.06 القواعد اللازم اتباعها لعمل الصيانة والروبوت في حالة تشغيل أو في حالة إيقاف. وتتختص هذه القواعد في التالي:

- عدم وضع أي افتراضات بشأن حركة الروبوت وتوقع حدوث أي أخطاء يمكن أن تؤدي إلى حركة الروبوت في اتجاه غير متوقع.

- التأكد من معرفة مكان أقرب زر طوارئ لإيقاف الروبوت عن الحركة في حالة حدوث أي مشكلة.

- الأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث ضوضاء واهتزازات نتيجة حركة الروبوت.

التعليمات.. كما أنها تحدد بدقة طرق تنفيذ المهام الواجب قيامهم بها.

حماية البرمجة

تحتاج المعايير R15.06 .. تمنع البرمجة بدرجة عالية من المهارة وحصوله على تدريب متخصص في هذا المجال.. وأن يكون على دراية كاملة بالمخاطر التي يمكن أن يسببها التعامل مع الروبوت خلال مرحلة التلقين أو البرمجة وبعدها. ويجب على البرمجة التأكيد من عدم وجود أي مخاطر قبل البدء في عمله والتتأكد من وجود حواجز ومهام الأمان في أماكنها وكذلك تفعيل عمل مستشعرات الأمان وأجهزة الإنذار. وعند اكتمال عملية البرمجة - قبل الشروع في تشغيل الروبوت لاختبار البرنامج - يجب مغادرة منطقة عمل الروبوت. وفي حالة استخدام طريقة البرمجة بالتلقين - أنظر العدد رقم (٨٧) - يجب أن تكون النظم الملحقة الروبوتية والأجهزة الملحقة تحت سيطرة البرمجة.. مع الالتزام بالتعليمات التالية:

- عدم تحريك الروبوت بسرعات عالية خلال عملية البرمجة إلا في حالات التشغيل الاستثنائية فقط.

- معرفة أقرب زر طوارئ لوقف الروبوت عن الحركة في حالة حدوث أي خطأ.

- تواجد البرمجة خارج المنطقة الثالثة.. أي خارج نطاق عمل الروبوت.

- ينصب بوجود ملاحظ في المنطقة الأولى يمكنه وقف الروبوت عن الحركة في حالة الطوارئ.

- في حالة الضرورة.. يجب ارتداء الملابس ومهام الوقاية مثل القبعات لتجنب حدوث أي إصابات.

- يجب أن تكون لوحة التلقين Teach pendant مصممة بحيث يمكن تحريك الروبوت بالضغط بالاصبع على زر واحد.. ويرفع

الحركة أو إطلاق أجهزة الإنذار أو تخفيض سرعة الروبوت إلى الحد الآمن أو توجيه الروبوت للعمل في نطاق مغير لنطاق وجود العائق.

حماية المشغل

تحدد المعايير RIA/ANSI R15.06 وسائل حماية المشغل وتنخلص في.. منع المشغل من دخول نطاق عمل الروبوت خلال حركة الروبوت.. بالإضافة إلى إيقاف الروبوت عن الحركة في حالة وجود المشغل في نطاق العمل. ويجب على المشغل اتباع العلامات الإرشادية وتعليمات الأمان الصناعي لمنع أي عمل قد يؤدي إلى عرقلة استمرارية الإنتاج في المنشأة تحت كافة الظروف.

وفي دراسة للأمان الصناعي نشرتها أكاديمية «تايف» للعلوم الأمنية.. تم تقسيم التعليمات إلى ثلاثة أنواع: العامة والخاصة والاستثنائية. تتضمن التعليمات العامة القواعد العامة لكل المؤسسات الصناعية التي تحدد الاحتياطات الواجب الالتزام بها عند الطوارئ أو قبلها.. وما يجب القيام به في حالة الطوارئ.

وتهتم التعليمات الخاصة.. بالتدابير الوقائية الضرورية التي تناسب المؤسسة أو المنشأة الصناعية.. وأيضاً نوع النشاط الذي تمارسه المؤسسة.. تحدد هذه التعليمات بالتفصيل.. الطرق الواجب اتباعها في حالة حدوث طارئ.. وما يجب اتباعه وما يتطلب تركه.. كمنع التدخين مثلاً في مناطق معينة.

وترتبط التعليمات الاستثنائية.. بخدمات أو نشاطات معينة غير تقليدية.. مثل التعامل مع المنظومات الروبوتية خلال التشغيل أو التدريب والبرمجة أو الصيانة.. وتتعلق هذه التعليمات بشخاص بعينهم تحدهم

بي ليس في نطاق عمل الروبوت.. من الذراع الروبوتي لا يصل إليها مما تحتوى على الأجهزة الملحقة وبورت مثل وحدة التحكم والبرمجة قدرية.. ويسمح بدخول هذه المنطقة الصيانة والمبرجين ومشغلى بورت الذين يتمتعون بدرجة عالية التدريب والمهارة.. وتمثل المنطقة الثالثة.. المنطقة الواقعه داخل نطاق الروبوت والذي يحد الدخول ما والروبوت في حالة تشغيل إلى ذوي خلال مرحلة التلقين.. ويسمح للأفراد الصيانة والبرمجة بدخول إلى هذه المنطقة في حالة إيقاف الروبوت عن الحركة بشرط إتمام التام بقواعد الأمان الصناعي.. تقييم المنطقة الأولى بإشارات رسمية وأضواء صفراء.. ويتم وضع ملصق لفصل المنطقتين الأولى والثانية.. ويتم أيضاً تحديد المنطقة الثالثة بوضع خطوط على أرضية العمل تشير إلى حدود نطاق بورت الروبوت.. أي أقصى بعد يمكن بلوغه الذراع الروبوتي في بقاعات المختلفة حول قاعدة بورت.. ويجب أيضاً تثبيت شعارات أمان وأجهزة إنذار في نقطتين الثانية والثالثة.. تستخدم هذه شعارات في حالة استثارتها نتيجة د غرباء أو عوائق في نطاق عمل بورت.. في إيقاف الروبوت عن






مراكز تدريب التدريب العربي

القاهرة

- شركة النظم التكنولوجية: ٩٩ ش. رمسيس - أمام نقابة المهندسين ت: ٥٧٨٠٠٩ - ٥٧٨٠٠٨
- التخيلى إخوان: ١٦٧ ش. التحرير - باب اللوق ت: ٣٩٢٧٥٩٢
- مامون للهندسة الكهربائية: ١٣ ش. بستان الدكة - برج الفاروق ت: ٥٨٨٨٣٥٠

الاسكندرية

- مكتبة علاء الدين: ٤٨٧٦٦٨٦ ش. صلبة زغلول - ت: ٦٣
- العاشر من رمضان: الحرمين للتوريدات: ١٠ رمضان - الأردنية - أمام دار المناسبات ت: ١٢٧٨١٠٢ - ٢٨٥٩٢٢



شكل رقم (٧) : مناطق الحماية